



ACTA DE VISITA

En la ciudad de Callao, siendo las 8:30 horas del 16 de diciembre de 2022, se reunieron en las instalaciones de la Cantera Gambeta, para la construcción de la Obra de infraestructura pública denominada: Obras de la Fase 2 del Proyecto "Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur", los siguientes miembros:

- Patricia Flores Valdivia, en representación de la Asociación Mujeres Desocupadas del Callao
- Luis Montero Valle, en representación de la Asociación de Chalaneros y Pescadores de la Isla de Guilligan y Asociación de Pescadores de Cantolao

Al respecto, la presente visita tiene como objetivo que los miembros del Comité de Participación y Vigilancia Ambiental "CPVA" conozcan el Plan de Monitoreo Ambiental, como parte del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para incorporar nuevas áreas auxiliares en zona Gambeta del Proyecto "Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao Muelle Sur – Fase 2" y participen en la realización de los monitoreos ambientales establecidos en referido plan, en coordinación con DP World Callao. En ese sentido, se deja constancia de lo siguiente:

1. A las 9:15 horas, los miembros del CPVA pasaron por una inducción de seguridad realizada por DP World Callao y Mota Engil, en calidad de contratista del Proyecto, y se hizo entrega a los mismos de los EPP correspondientes.
2. A las 9:30 horas, los miembros del CPVA se reunieron junto con personal de DP World Callao y Mota Engil para dar inicio del recorrido por la zona alrededor de la Cantera Gambeta donde se encuentran los puntos de monitoreo de calidad de aire con la finalidad que los miembros presentes puedan tomar conocimiento de la realización de los trabajos de monitoreo, medición de las emisiones a través de los equipos y el funcionamiento de los equipos de monitoreo. Asimismo, el supervisor de Mota Engil explicó los protocolos de seguridad en las instalaciones de la Cantera Gambeta.
3. A las 10:30 hrs, inició la visita a la Cantera Gambeta a efectos que los miembros del CPVA tomen conocimiento de los trabajos de monitoreo de vibraciones dentro de ella. Corresponde señalar que, debido al estado del terreno, solo participó en la actividad la señora Patricia Flores Valdivia. En ese sentido, se procedió con la explicación del funcionamiento de los equipos de monitoreo de vibraciones, medición y realización del monitoreo propiamente.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la presente acta siendo las 11:15 horas, no sin antes haberse redactado, leído, aprobado y firmado la presente acta por los concurrentes en señal de conformidad.

Luis Montero Valle
Luis Montero Valle
25606830

Patricia Flores Valdivia
Patricia Flores Valdivia
80184285