

ACTA DE VISITA

En la ciudad de Callao, siendo las 9:30 horas del 26 de enero de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Cantera Gambeta, área auxiliar para la construcción de la Obra de infraestructura pública denominada: Obras de la Fase 2 del Proyecto "Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur", los siguientes miembros:

- Luis Montero Valle, en representación de la Asociación de Chalaneros y Pescadores de la Isla de Guilligan y Asociación de Pescadores de Cantolao
- Ericka Reyna Mendizabal, en representación de DP World Callao S.R.L.

Al respecto, la presente visita tiene como objetivo que los miembros del Comité de Participación y Vigilancia Ambiental "CPVA" conozcan la metodología de monitoreo de ruido de la Etapa de Cierre del área auxiliar, cantera Gambeta, como parte del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Proyecto "Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao Muelle Sur – Fase 2", en coordinación con DP World Callao. En ese sentido, se deja constancia de lo siguiente:

1. A las 9:45 horas, los miembros del CPVA pasaron por una inducción de seguridad realizada por DP World Callao y Mota Engil, en calidad de contratista del Proyecto, y se hizo entrega a los mismos de los EPP correspondientes.
2. A las 10:05 horas, los miembros del CPVA se reunieron junto con personal de DP World Callao y Mota Engil para dar inicio al recorrido con dirección al Punto 1 (RA-G01) del área auxiliar Gambeta con la finalidad que los miembros presentes puedan tomar conocimiento de la realización de los trabajos de monitoreo, y el funcionamiento de los equipos "sonómetro". Asimismo, el supervisor de Mota Engil explicó los protocolos de seguridad en las instalaciones de la Cantera Gambeta.
3. A las 10:15 hrs, los miembros del CPVA junto con personal de DP World Callao y Mota Engil se dirigieron al Punto 2 (RA-G02) del área auxiliar Gambeta con la finalidad que los miembros presentes puedan tomar conocimiento de la realización de los trabajos de monitoreo de ruido y la explicación de la metodología de dicho monitoreo.
4. A las 10:40 hrs, los miembros del CPVA junto con personal de DP World Callao y Mota Engil se dirigieron al Punto 3 (RA-G03) del área auxiliar Gambeta con la finalidad que los miembros presentes puedan tomar conocimiento de la realización de los trabajos de monitoreo de ruido, culminando el recorrido a las 11:15 hrs.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la presente acta siendo las 11:30 horas, no sin antes haberse redactado, leído, aprobado y firmado la presente acta por los concurrentes en señal de conformidad.

*Luis Montero Valle*  
Luis Montero Valle  
DNI 25696830

*Ericka Reyna*  
Ericka Reyna  
DNI 10003182